

USB ケーブルの接触の改善方法

ヴイストーン株式会社

2014/10/16

対象商品：ビュートレーザー、計測制御プログラマ、ビュートミニ ARM


製品と USB ケーブルの接続口が緩くて通信が不安定な場合、ケーブル側の金具のツメを指で押し込むことで改善します。



金具のツメ（赤丸箇所）
白い板の無い側です。



指（どの指でも良い）を金具のツメに合わせて、ゆっくり押し込みます。強く押し込むと金具全体が歪むので注意。



修正後にケーブルを前から見て、金具のツメが若干内側に押し込まれているか確認してください。



直したら一度ロボットを差し込みます。
最初は少し引っかかるかもしれないので、ゆっくり差し込んでください

注意点

非常に強い力で押し込みすぎると、ツメが奥に行き過ぎてロボットが刺さりにくくなったり、金具全体が大きく歪みます。金具の歪みは手で直してください。ツメが奥に行き過ぎた場合は手で直すのが難しいので、必ずケーブルを PC から外した状態で、細い棒（つまようじ等）で戻してください。